


Zeichen und Risse des Zimmerers



Beschreibung der Zeichen und Risse:

- ① Abschnittriss - wird mit einem Kreuz auf dem Riss gekennzeichnet
- ② Mauerriss - Markierung des Schwellen/Pfettenauflagers auf Mauerwerk
- ③ Sprungriss - Markierung des Sparren/Balkenauflegers nach der Einteilung auf der Pfette/Schwelle
- ④ Ausblattung - auszublattende Stelle mit Kreuz gekennzeichnet
- ⑤ Mittelriss - Kennzeichnung der Mitte des Holzes
- ⑥ ungültiger Riss - Kennzeichnung mit einer Wellenlinie
- ⑦ Bohrloch - kreuzende Linien mit Kreis und Lochdurchmesser
- ⑧ Zapfenloch - auszustemmendes Loch mit einem Kreuz kennzeichnen
- ⑨ Bundseite - Markierung der Holzseite, von der angerissen wird
- ⑩ Pfettenriss - Markierung des Auflagers auf Pfetten/Schwellen
- ⑪ Zapfenrissriss - Zapfen wird durch Abschnittrisse und Kreuze markiert